

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 76 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610339309
FAX: 2610333565
url: www.gvk.gr
e-mail: kgnikolopoulos@gmail.com

ΕΡΓΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 6 - ΠΑΤΡΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Μ.: 128773

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε απάντηση του υπ' αριθ. Πρωτ. (0)64499/ 30-05-2023 εγγράφου σας, σας γνωρίζω ότι:

1. Καθ' όλο το μήκος του εμπρόσθιου τμήματος του παταριού, παρουσιάζεται βέλος κάμψης 5 cm περίπου.
Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί το βάθος της κάμψης, διότι στο επάνω μέρος υπάρχει πλακόστρωση, στο δε εμπρόσθιο μέρος υπάρχει επένδυση γυψοσανίδας.
Κατόπιν τούτου, η οποιαδήποτε περαιτέρω κάμψη του παταριού, πιθανόν να βρίσκεται εντός της πλακόστρωσης και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί το μέγεθός της.
Για να εντοπιστούν οι λεπτομέρειες που θέλετε, θα πρέπει να γίνουν αποξηλώσεις, σύνταξη νέας μελέτης αποκατάστασης και νέα κατασκευή στήριξης.
Προφανώς, με τη αποξήλωση των επενδύσεων του εμπρόσθιου τμήματος του παταριού, θα ληφθούν περισσότερες πληροφορίες και θα εκτιμηθεί περαιτέρω εάν απαιτείται επιπλέον αποξήλωση και μέχρι ποιο σημείο.
2. Η βασική αιτία του προβλήματος, ανάγεται στο χρόνο κατασκευής, κατά τον οποίο δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές της στατικής μελέτης και η κατασκευή δεν έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
3. Σας επισημαίνω, ότι είναι απαραίτητη η άμεση αποκατάσταση στατικής επάρκειας του παταριού, για την λειτουργία των χώρων πάνω και κάτω από αυτό.

Είναι σαφές ότι εφόσον λειτουργείτε το πατάρι, την αποκλειστική ευθύνη της ασφάλειας του χώρου τη φέρει η υπηρεσία σας, καθόσον σας έχει γίνει γνωστό, ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές της στατικής μελέτης που προέβλεπε η κατασκευή του έργου.

4. Ο τρόπος αποκατάστασης θα προκύψει από την επιλογή της λύσης που θα προβλέπει η μελέτη, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική παρέμβαση σε μικρό χρόνο.

Ο Μηχανικός

